УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

_____
_____ Новожилина М.Ю.
подпись Ф. И.О.
«26» января 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «26» января 2021г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П.И. Захарова с. Троицкое муниципального района Сызранский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446050, Самарская область.Сызранский район, с. Троицкое, ул. Братьев Краснеевых д., 18

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта Сельское поселение Троицкое

2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 392 человека

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 вход центральный, 7 запасных

8. Год постройки 1993г.

9. Год последней реконструкции 2014г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		700	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Пригородный маршрут	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	, нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		**Имеется**			
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	1,8	К, О		
	Информация об объекте	**наличие**		К, О, С, Г		**Отсутствуют**
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**		К, С, О		отсутствует
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**		К, С, О		Бордюры отсутствуют
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**		С	установить	отсутствует
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**		С		отсутствует
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**наличие**		К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	1,5	К	Расширить	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	**≥ 1,2 м**	1,5	К	установка	отсутствует

	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**не менее 2,0 х 1,8 м**				
	Указатели направления движения	**наличие**		К, Г	установка	отсутствует
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	**наличие**		С		
	Места отдыха	**наличие**		К, О	оборудовать	отсутствует
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	**отсутствует**			Оборудовать автостоянку для инвалидов	автостоянка для инвалидов отсутствует
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**		К, О		
	Количество машиномест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**		К	оборудовать	Отсутствует
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**		К		отсутствует
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**		К		отсутствует
	Съезд с тротуара на проезжую часть:					отсутствует
	Угол уклона	**≤ 1:12**		К		
	Ширина	**≥ 1,0 м**		К		
	Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**		К		
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**		О, С		
	Марш лестницы	**3-12 ступеней**		О, С		
	Высота подступенка	**0,12 – 0,15 м**		О, С		
	Ширина проступей	**0,35 – 0,4 м**		О, С		

	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**наличие**		О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	**наличие**		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С		
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**		О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**		С	Оборудовать тактильную полосу	Тактильная полоса отсутствует
	Пандус на рельефе					
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	00,15	К		
	Уклон	**≤ 8 %**	5%	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	+	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	0,7	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	0,9	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	1,0	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	0,3	К, О		
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	3м	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	**наличие**		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**		К, О		
	Разворотные площадки:				не требуются	
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**		К		

	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К, О	оборудовать	отсутствуют
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**		К, О	оборудовать	отсутствуют

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**м**	15 см.			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	5,25 х 1,4	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	5,25 х 1,4	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**наличие**		К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**		К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**		К, О, С		
	Навес	**наличие**		К, О	оборудовать	Над пандусом отсутствует
	Водоотвод	**наличие**	отсутствует	К, О, С	оборудовать	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**		К	оборудовать	

	Информация об объекте	**наличие**	+	Г		
	Лестница наружняя	**наличие**	-			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	отсутствует	С	Устройство тактильной полосы перед маршем вверху и в низу на лестнице наружной входной группы	Тактильная полоса отсутствует
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С	Выполнение контрастной маркировки фактурной лентой, резиновыми накладками крайних ступеней открытой лестницы	отсутствует
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	+	О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	**наличие**	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**		О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	+	О, С		
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	+	О, С		
	Пандус наружний	**наличие**	+			
	Ширина марша	**≥1,0 м**	1,0	К		
	Уклон	**≤ 8%**	5%	К		

	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	0,8	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К, О	Оборудовать	отсутствуют
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	+	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	1м.	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	0,7	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	0,9	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	0,3	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	+	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**		К	не требуется	
	Звуковой маяк у входа	**наличие**		С	отсутствует	установить
	Тамбур					
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	3,11 х 2,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	2,0	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	-	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	-	С		**Лестница отсутствует**
	Поручни с двух сторон	**наличие**		О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа				**не требуется**	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8%**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		К		
	Пандус переносной	**наличие**		К		

	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	**наличие**		К		
	- мобильный	**наличие**		К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,5	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	110х12	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	-	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**		К, Г	Установка пиктограмм доступности	отсутствуют
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	-	С	Установка речевых информаторов и маяков по путям движения в здании	отсутствуют
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	-	Г	Установка экранов текстовые табло для дублирования звуковой информации по путям движения	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	-	Г	Установка аудиовизуальные информационно-справочные системы по путям движения в здании	отсутствует
	Тактильная схема	**наличие**	-	С	оборудовать	отсутствует
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	+	К, О, С, Г		
	ля лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	-	О	оборудовать	отсутствует
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	-	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	-	С		отсутствует

	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	-	С	оборудовать	отсутствует
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	-	О, С		
	Контрастная маркировка	**наличие**		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**		О		
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**		О		
	Пандус внутренний на этаже				не требуется	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**		К		
	Уклон	**≤ 8 %**		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**		К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**		С		Зона оказания услуг на первом этаже
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**		О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**		О, С		

	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**		С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	**наличие**			Не требуется	отсутствие
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**		К		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**		К		
	- Поручни	**наличие**		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**		Г, С		
	Знак доступности	**наличие**		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					Обслуживание через окно прилавок не осуществляется
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	1,0	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**		К		

	Информация тактильная	**наличие**	-	С	оборудовать	отсутствует
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	-	К, О, С, Г	оборудовать	отсутствует
	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**		К		
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	1,2	О	Оборудовать по нормам	
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**		К		Обслуживание с перемещение не осуществляется
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**		К		
	Место для сидения	**наличие**		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на	**≥ 1,2 м**		К		

	кресле-коляске					
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г	Приобретение оборудования индивидуального звукоусиления переносного	отсутствует
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**		К	не требуется	отсутствует

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	**наличие**			Оборудование санузла для инвалидов	отсутствует
	Знак доступности помещения	**наличие**		К		
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**		С		
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	Открывание дверей	**наружное**				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**		С		
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**		К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**		К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**		К		
	- опорные поручни	**наличие**		К, О		
	в т.ч. откидные	**наличие**		К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**		К		
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**				

	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**		К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**		О		
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**		К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**		К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**		К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**		К		
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**		К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**		К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**		С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**		К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м**		К, О, Г, С		

		и ≤ 4,5 м				
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**		К, О, Г, С	установка	отсутствует
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**		К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**		К, О, Г, С	установка	отсутствует
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**		С		
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**	1,4	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**		С	установка	отсутствует
	на кнопках управления лифта	**наличие**		С	не требуется	отсутствует
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**		С	установка	отсутствует
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**		Г	не требуется	отсутствует
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**		С, Г	не требуется	отсутствует
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**		К	не требуется	отсутствует
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**		С	Установка речевых информаторов маяков	отсутствует
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**		С	Установка звукового маяка	отсутствует
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**		Г, С	Установка световых текстовых табло для вывода оперативной операции	отсутствует
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**		К, С, О, Г	не требуется	

7. ВЫВОДЫ

«Представитель рабочей группы»

_____
(должность)

_____(_____)
подпись (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«_____»_____2021г.

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ с. Троицкое

_____
(должность)

ФОМИН В.А.
_____(_____)
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«_____»_____2021г.

Приложения

1. _____

2. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)